正本

檔　　號：
保存年限：

經濟部工業局　函

機關地址：106臺北市信義路三段41-3號
聯絡人：　吳瑋羚
聯絡電話：(02)27541255 分機2733
電子郵件：wlwu@moeaidb.gov.tw
傳真：(02)27043753

241
新北市三重區重新路5段609巷6號3樓之3

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 106.03.03 文
檔號：106123

受文者：台灣區醫療器材工業同業公會
發文日期：中華民國106年3月1日
發文字號：工永字第10600204450號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：因應近日水情不佳，供水情勢轉趨吃緊，請貴公(協)會轉知所屬廠商加強自主節水並預為整備相關抗旱措施，請查照。

說明：

一、依據經濟部水利署106年2月21日召開「106年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第1次工作會議」供水情勢資料辦理。

二、檢送本局「水情及枯旱預警燈號彙整」(附件1)及「旱災災情通報單」(附件2)各一份。

三、另有關最新水情訊息及節水資訊，可至「經濟部水利署全球資訊網」及「節約用水資訊網」查詢，網址如下：http://www.wra.gov.tw/及http://www.wcis.org.tw/。

正本：台灣區農機工業同業公會、台灣區罐頭食品工業同業公會、台灣區乳品工業同業公會、台灣省工業會、台北市工業會、高雄市工業會、台灣區糖菓餅乾麵食工業同業公會、台灣區冷凍肉類工業同業公會、台灣區冷凍水產工業同業公會、台灣區冷凍蔬果工業同業公會、台灣區製冰冷凍冷藏工業同業公會、台灣區蜜餞工業同業公會、台灣區植物油製煉工業同業公會、台灣區麥粉工業同業公會、台灣區大麥製品工業同業公會、台灣區玉米類製品工業同業公會、台灣區紅糖工業同業公會、台灣區製茶工業同業公會、台灣區味精工業同業公會、台灣區釀造食品工業同業公會、台灣區飲料工業同業公會、台灣區米穀工業同業公會、台灣區冷凍食品工業同業公會、台灣區電動屠宰工業同業公會、台灣區織布工業同業公會、台灣區毛紡織工業同業公會、台灣區絲織工業同業公會、台灣區人造纖維製造工業同業公會、台灣區針織工業同業公會、台灣區毛衣編織工業同業公會、台灣區毛巾工業同業公會、台灣區織襪工業同業公會、台灣區手套工業同業公會、台灣區地毯工業同業公會、台灣區棉布印染整理工業同業公會、台灣區絲綢印染整理工業同業公會、台灣區製衣工業同業公會、台灣區被服工業同業公會、台灣區不織布工業同業公會、台灣區紡紗工業同業公會、台灣區漁網具製造工業同業公會、台灣區皮革工業同業公會、台灣區皮革製品工業同業公會、台灣區製鞋工業同業公會、台灣區塑膠原料工業同業公會、台灣區塑膠製品工業同業公會、台灣區

合成皮工業同業公會、台灣區造紙工業同業公會、台灣區酸鹼工業同業公會、台灣區石油化學工業同業公會、台灣區塗料工業同業公會、台灣區染料顏料工業同業公會、台灣區醫療器材工業同業公會、台灣區動物用藥品工業同業公會、台灣區植物保護工業同業公會、台灣區肥皂清潔劑工業同業公會、台灣區化妝品工業同業公會、台灣區煙火工業同業公會、台灣區黏性膠帶工業同業公會、台灣區合成樹脂接著劑工業同業公會、台灣區中藥工業同業公會、台灣區複合材料工業同業公會、台灣區鋼線鋼纜工業同業公會、台灣區金屬資源再生工業同業公會、台灣區金屬品冶製工業同業公會、台灣區螺絲工業同業公會、台灣區電氣工業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區電線電纜工業同業公會、台灣區電鍍工業同業公會、台灣區光學工業同業公會、台灣區高壓氣體工業同業公會、台灣區造船工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會、台灣區汽車修理工業同業公會、台灣區流體傳動工業同業公會、台灣區模具工業同業公會、台灣區彈簧工業同業公會、台灣區航太工業同業公會、台灣區食品暨製藥機械工業同業公會、台灣區鑄造品工業同業公會、台灣區飲用水設備工業同業公會、台灣區玩具工業同業公會、台灣區拉鍊工業同業公會、台灣區製傘工業同業公會、台灣區家具工業同業公會、台灣區紙器工業同業公會、台灣區印刷暨機器材料工業同業公會、台灣區眼鏡工業同業公會、台灣區鐘錶工業同業公會、台灣區珠寶工業同業公會、台灣區樂器工業同業公會、台灣區視聽錄音工業同業公會、台灣區電影製片工業同業公會、台灣區體育用品工業同業公會、台灣區教育用品工業同業公會、台灣區水泥工業同業公會、台灣區木材工業同業公會、台灣區玻璃工業同業公會、台灣區水泥製品工業同業公會、台灣區預拌混凝土工業同業公會、台灣區耐火材料工業同業公會、台灣區磚瓦工業同業公會、台灣區瀝青工業同業公會、台灣區石礦製品工業同業公會、台灣區瓦斯器材工業同業公會、台灣區消防器材工業同業公會、台灣區陶瓷工業同業公會、台灣區環境保護工程專業營造業同業公會、中華民國營造工程工業同業公會全國聯合會、台灣區水管工程工業同業公會、台灣區電氣工程工業同業公會、台灣區氣體管工程工業同業公會、台灣區冷凍空調工程工業同業公會、台灣區鑿井工程工業同業公會、台灣區用電設備檢驗維護工程工業同業公會、台灣區電信工程工業同業公會、福建省水管工程工業同業公會、福建省電氣工程工業同業公會、台灣區煤礦業同業公會、台灣區石礦業同業公會、台灣加工出口區製衣工業同業公會、台灣加工出口區塑膠製品工業同業公會、台灣加工出口區綜合工業同業公會、台灣加工出口區金屬品冶製工業同業公會、台灣加工出口區光學及精密儀器工業同業公會、台灣加工出口區電機電子工業同業公會、台灣科學工業園區科學工業同業公會、台灣區合板製造輸出同業公會、台灣橡膠暨彈性體工業同業公會、台灣飼料工業同業公會、台灣鋼鐵工業同業公會、臺灣環保暨資源再生設備工業同業公會、臺灣機械工業同業公會、台灣手工具工業同業公會、台灣遊艇工業同業公會、臺灣烘焙油脂工業同業公會、臺灣製藥工業同業公會

副本：本局局長室、本局游副局長室、本局電子資訊組、本局金屬機電組、本局民生化工組、本局知識服務組、本局工業區組、本局產業政策組、本局永續發展組、財團法人環境與發展基金會(均含附件)

代理局長 呂正華

依照分層負責規定授權單位主管決行

附件 1 水情及枯旱預警燈號（2/21 發布）

一、枯旱預警燈號現況

(一)**黃燈區域(水情較嚴峻進入第一階段夜間減壓供水)**：

新北市板新、新北市林口、桃園市、新竹縣市(106.03.01 起)

(二)**綠燈區域(水情稍緊)**：高雄市(106.02.13 起)、苗栗縣(106.02.23 起)、台中市(106.02.23 起)、嘉義縣市(106.02.23 起)、台南市(106.02.23 起)。





二、主要水庫供水情勢

單位：萬立方公尺

地區	水庫名稱	2/21 有效蓄水量	蓄水率（%）	近五年同期平均有效蓄水量	近五年平均有效蓄水差異量
北部	新山	797	96	807	-10
	翡翠	27,092	81	29,919	-2,827
	石門	11,194	56	17,191	-5,997
	寶山第二	1,624	52	2,678	-1,054
中部	永和山	1,183	39	2,240	-1,057
	明德	727	57	1,014	-287
	鯉魚潭	6,537	57	9,518	-2,981
	德基	11,406	76	13,666	-2,260
南部	蘭潭－仁義潭	1,489	43	2,014	-525
	曾文－烏山頭	32,452	59	31,655	797
	南化	4,956	51	6,670	-1,714
	牡丹	1,770	67	1,753	17

＊備註：106 年 2 月 20 日高屏堰平均流量 19.2cms，歷年同期平均 23.83cms。

附件 2 旱災災情通報單

一、聯絡資料（*必填*）

工廠登記證號	
工廠名稱	
工廠地址	
聯絡窗口姓名	
聯絡窗口電話	
電子郵件	

二、災情概述

事件概述	
發生時間	
發生原因	
處理情形(或損失狀況)	

三、請求專案協助事項概述

本案聯絡人：財團法人環境與發展基金會　姜運喜 副研究員
電話：(03)591-0008 # 31
傳真：(03)582-0231、(03)583-0942
E-mail：kiang@edf.org.tw