正本

檔　　號：
保存年限：

經濟部工業局　函

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 106.12.27 文
檔號: 106916

機關地址：106臺北市信義路三段41-3號
聯絡人：　吳瑋羚
聯絡電話：(02)27541255 分機2733
電子郵件：wlwu@moeaidb.gov.tw
傳真：(02)27043753

241
新北市三重區重新路5段609巷6號3樓之3

受文者：台灣區醫療器材工業同業公會

發文日期：中華民國106年12月25日
發文字號：工永字第10601248140號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：因應近日水情不佳，新竹、苗栗地區預計於本(106)年12月27日轉為一階限水黃燈，台南地區水情維持水情稍緊綠燈，請貴公(協)會轉知所屬會員廠商加強自主節水並預為整備相關抗旱措施，請查照。

說明：

一、依據經濟部水利署106年12月20日召開「107年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第6次工作會議」供水情勢資料辦理。

二、檢送經濟部工業局「水情及枯旱預警燈號彙整」及「旱災災情通報單」各一份。

三、另有關最新水情訊息及節水資訊，可至「經濟部水利署全球資訊網」及「節約用水資訊網」查詢，網址如下：http://www.wra.gov.tw/及http://www.wcis.org.tw/。

正本：台灣區農機工業同業公會、台灣區罐頭食品工業同業公會、台灣區乳品工業同業公會、台灣省工業會、台北市工業會、高雄市工業會、台灣區糖菓餅乾麵食工業同業公會、台灣區冷凍肉類工業同業公會、台灣區冷凍水產工業同業公會、台灣區冷凍蔬果工業同業公會、台灣區製冰冷凍冷藏工業同業公會、台灣區蜜餞工業同業公會、台灣區植物油製煉工業同業公會、台灣區麥粉工業同業公會、台灣區大麥製品工業同業公會、台灣區玉米類製品工業同業公會、台灣區紅糖工業同業公會、台灣區製茶工業同業公會、台灣區味精工業同業公會、台灣區釀造食品工業同業公會、台灣區飲料工業同業公會、台灣區米穀工業同業公會、台灣區冷凍食品工業同業公會、台灣區電動屠宰工業同業公會、台灣區織布工業同業公會、台灣區毛紡織工業同業公會、台灣區絲織工業同業公會、台灣區人造纖維製造工業同業公會、台灣區針織工業同業公會、台灣區毛衣編織工業同業公會、台灣區毛巾工業同業公會、台灣區織襪工業同業公會、台灣區手套工業同業公會、台灣區地毯工業同業公會、台灣區棉布印染整理工業同業公會、台灣區絲綢印染整理工業同業公會、台灣區製衣工業同業公會、台灣區被服工業同業公會、台灣區不織布工業同業公會、台灣區紡紗工業同業公會、台灣區漁網具製造工業同業公會

、台灣區皮革工業同業公會、台灣區皮革製品工業同業公會、台灣區製鞋工業同業公會、台灣區塑膠原料工業同業公會、台灣區塑膠製品工業同業公會、台灣區合成皮工業同業公會、台灣區造紙工業同業公會、台灣區酸鹼工業同業公會、台灣區石油化學工業同業公會、台灣區塗料工業同業公會、台灣區染料顏料工業同業公會、台灣區醫療器材工業同業公會、台灣區動物用藥品工業同業公會、台灣區植物保護工業同業公會、台灣區肥皂清潔劑工業同業公會、台灣區化妝品工業同業公會、台灣區煙火工業同業公會、台灣區黏性膠帶工業同業公會、台灣區合成樹脂接著劑工業同業公會、台灣區中藥工業同業公會、台灣區複合材料工業同業公會、台灣區鋼線鋼纜工業同業公會、台灣區金屬資源再生工業同業公會、台灣區金屬品冶製工業同業公會、台灣區螺絲工業同業公會、台灣區電氣工業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區電線電纜工業同業公會、台灣區電鍍工業同業公會、台灣區光學工業同業公會、台灣區高壓氣體工業同業公會、台灣區造船工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會、台灣區汽車修理工業同業公會、台灣區流體傳動工業同業公會、台灣區模具工業同業公會、台灣區彈簧工業同業公會、台灣區航太工業同業公會、台灣區食品暨製藥機械工業同業公會、台灣區鑄造品工業同業公會、台灣區飲用水設備工業同業公會、台灣區玩具工業同業公會、台灣區拉鍊工業同業公會、台灣區製傘工業同業公會、台灣區家具工業同業公會、台灣區紙器工業同業公會、台灣區印刷暨機器材料工業同業公會、台灣區眼鏡工業同業公會、台灣區鐘錶工業同業公會、台灣區珠寶工業同業公會、台灣區樂器工業同業公會、台灣區視聽錄音工業同業公會、台灣區電影製片工業同業公會、台灣區體育用品工業同業公會、台灣區教育用品工業同業公會、台灣區水泥工業同業公會、台灣區木材工業同業公會、台灣區玻璃工業同業公會、台灣區水泥製品工業同業公會、台灣區預拌混凝土工業同業公會、台灣區耐火材料工業同業公會、台灣區磚瓦工業同業公會、台灣區瀝青工業同業公會、台灣區石礦製品工業同業公會、台灣區瓦斯器材工業同業公會、台灣區消防器材工業同業公會、台灣區陶瓷工業同業公會、台灣區環境保護工程專業營造業同業公會、中華民國營造工程工業同業公會全國聯合會、台灣區水管工程工業同業公會、台灣區電氣工程工業同業公會、台灣區氣體管工程工業同業公會、台灣區冷凍空調工程工業同業公會、台灣區鑿井工程工業同業公會、台灣區用電設備檢驗維護工程工業同業公會、台灣區電信工程工業同業公會、福建省水管工程工業同業公會、福建省電氣工程工業同業公會、台灣區煤礦業同業公會、台灣區石礦業同業公會、台灣加工出口區製衣工業同業公會、台灣加工出口區塑膠製品工業同業公會、台灣加工出口區綜合工業同業公會、台灣加工出口區金屬品冶製工業同業公會、台灣加工出口區光學及精密儀器工業同業公會、台灣加工出口區電機電子工業同業公會、台灣科學工業園區科學工業同業公會、台灣區合板製造輸出同業公會、台灣橡膠暨彈性體工業同業公會、台灣飼料工業同業公會、台灣鋼鐵工業同業公會、臺灣環保暨資源再生設備工業同業公會、臺灣機械工業同業公會、台灣手工具工業同業公會、台灣遊艇工業同業公會、臺灣烘焙油脂工業同業公會、臺灣製藥工業同業公會

副本：局長室、游副局長室、楊副局長室、主任秘書室、永續發展組(均含附件)

局長 呂正華

依照分層負責規定授權單位主管決行

附件 1 水情及枯旱預警燈號（12/20 發布）

一、枯旱預警燈號現況

(一)黃燈區域(水情較嚴峻進入第一階段夜間減壓供水)：

新竹、苗栗縣市(106.12.27 起)

(二)綠燈區域(水情稍緊)：台南市(106.10.1 起)。





二、主要水庫供水情勢(12/20)

單位：萬立方公尺

地區	水庫名稱	有效蓄水量	蓄水率%	近十年同期平均有效蓄水量	近十年同期平均有效蓄水量差異
新竹	寶山	394	73	461	-68
新竹	寶二	1,528	49	2,550	-1,021
地區	**水庫名稱**	**12/20 有效蓄水量(萬立方公尺)**	**蓄水率%**	**近五年同期平均有效蓄水量**	**近五年同期平均有效蓄水量差異**
苗栗	永和山	1564	52.2	2316	-752
苗栗	明德	281	22	875	-594

附件 2 旱災災情通報單

一、聯絡資料（*必填*）

工廠登記證號	
工廠名稱	
工廠地址	
聯絡窗口姓名	
聯絡窗口電話	
電子郵件	

二、災情概述

事件概述	
發生時間	
發生原因	
處理情形(或損失狀況)	

三、請求專案協助事項概述

本案聯絡人：財團法人環境與發展基金會　姜運喜 副研究員
電話：(03)591-0008 # 31
傳真：(03)582-0231、(03)583-0942
E-mail：kiang@edf.org.tw