檔　　號：
保存年限：

# 衛生福利部中央健康保險署　函

機關地址：臺北市信義路3段140號
傳真：(02)27027723
承辦人及電話：沈瑞珍(02)27065866轉3030
電子信箱：A150225@nhi.gov.tw

241
新北市三重區重新路5段609巷6號3樓之3

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 107.12.03 文
檔號：107810

發文日期：中華民國107年11月30日
發文字號：健保審字第1070063501號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：許可證品項明細表（請至本署全球資訊網下載）

裝

主旨：有關本保險給付之特殊材料醫療器材許可證有效期限於107年10月31日前屆滿，且經廠商回復不展延者，本署將自108年1月1日起取消給付（共計110項）案，請查照並轉知所屬會員。

說明：相關資料可於本署全球資訊網下載擷取（網址： http：//www.nhi.gov.tw／藥材專區／特殊材料／許可證效期處理／醫療器材許可證逾期取消健保給付相關函文及品項／107／醫療器材許可證逾期將於108年1月1日取消健保給付特材品項表）。

訂

正本：台灣醫療器材公會、中華民國醫療儀器業同業公會、中華民國醫療器材工業同業公會、中華民國醫療器材工業公會、中華民國醫療器材工業公會、中華民國醫療器材工

# 全民健康保險特殊材醫療器材許可證逾期自108年1月1日取消健保給付品項表

| 項次 | 特材代碼 | 特材中文品名 | 特材英文品名 | 產品型號 | 單位 | 許可證字號 | 許可證效期 | 廠商名稱 | 處理說明 | 生效日期 | 支付價 | 發文文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMB01FRSDRV9 | 恩提愛舒麗特爾顱內血管重建裝置 | "MTI" Solitaire FR Revascularization Device | SRD-4-15; SRD-4-20; SRD-6-20; SRD-6-30 | 組 | 衛署醫器輸字第024496號 | 107/3/8 | 美敦力醫療產品股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 2 | HHM010VX6HQL | "克力玫"抽吸導管 | "QUALIMED"EMAX ASPIRATION CATHETER | VX6H | EA | 衛部醫器輸字第025421號 | 107/10/1 | 中訊企業有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 3 | CGS016014NDV | "巴德" 經皮導引套 | "BARD"INTRO-EZE PERCUTANEOUS INTRODUCER KIT | 60141:52 | SET | 衛署醫器輸字第008870號 | 107/10/8 | 巴德股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 4 | CGS016031NBA | "巴德"經皮導引套 | "BARD"INTRO-EZE PERCUTANEOUS INTRODUCER KIT | 0601410:4420;7740500:0530 | KIT | 衛署醫器輸字第008870號 | 107/10/8 | 巴德股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 5 | CVA01NP4RCGT | "固特克"血管攝影導管 | "GOODTEC"ANGIOGRAPHY CATHETERS | NP4;5-RC-1:3;-COBRA1:3; RH1:RH2;-RLG;-SH1:SH2;-H1:H3; -P180;-SIM1:SIM2;-HIGA; -YASHIRO;-TK-02:03 | EA | 衛署醫器輸字第008863號 | 107/10/1 | 世新儀器有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 6 | FSP6130714AH | "亞翠恩"普來聚丙烯網片 | "ATRIUM"PROLITE POLYPROPYLENE MESH | 1000306-00;1000406-00;30714;30715 | EA | 衛署醫器輸字第019219號 | 107/9/17 | 台灣悅廷和有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 7 | FSP6130717AH | "亞翠恩"普來聚丙烯網片 | "ATRIUM"PROLITE POLYPROPYLENE MESH | 1000606-00;30717 | EA | 衛署醫器輸字第019219號 | 107/9/17 | 台灣悅廷和有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 8 | FSP6130720AH | "亞翠恩"普來聚丙烯網片 | "ATRIUM"PROLITE POLYPROPYLENE MESH | 1001014-00;1001212-00;30720;30721 | EA | 衛署醫器輸字第019219號 | 107/9/17 | 台灣悅廷和有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 9 | FSP61PL609AH | "亞翠恩"普來聚丙烯網片 | "ATRIUM"PROLITE POLYPROPYLENE MESH | 1000609-00 | EA | 衛署醫器輸字第019219號 | 107/9/17 | 台灣悅廷和有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 10 | FHP01ZESR6ST | "聖猷達"神風植入式心臟節律器 | "SJM" ZEPHYR IMPLANTABLE CARDIAC PULSE GENERATOR | ZEPHYRSR(5620);(ZEPHYRXLSR 5626100/7/1;擴增型號) | EA | 衛署醫器輸字第019280號 | 107/10/17 | 台灣雅培醫療器材有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 11 | FHP02ZEDRUST | "聖猷達"神風植入式心臟節律器※自付差額品項，超過部分由病患自付 | "SJM"ZEPHYR IMPLANTABLE CARDIAC PULSE GENERATOR | ZEPHYR(XL DR5826 & DR5820) | 個 | 衛署醫器輸字第019280號 | 107/10/17 | 台灣雅培醫療器材有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 12 | FHPCDPD27NST | "聖猷達"克侖特植入式心律去顫器:雙腔 | "SJM"CURRENT IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR | DR2107-30;DR2107-36 | EA | 衛署醫器輸字第019300號 | 107/10/27 | 台灣雅培醫療器材有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 13 | FHPCDPVRC7ST | "聖猷達"克侖特植入式心律去顫器:單腔 | "SJM"CURRENT IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR | VR1107-30;VR1107-36 | EA | 衛署醫器輸字第019300號 | 107/10/27 | 台灣雅培醫療器材有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 14 | NDN0451SNW2K | "欣意"安全靜脈留置針 | "MASTER&FRANK"SAFETY IV CATHETER | 511432;511632;511832;512032;512025;512225;512419 | EA | 衛部醫器製字第004331號 | 107/10/18 | 欣意企業股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 15 | TSS01101011Y | "紅電"血糖監測系統:紅電血糖測試片(25、40、50片盒裝) | MEDACCU BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM:MEDACCU BLOOD GLUCOSE TEST STRIP(25、40、50 PCS) | AES101 | 片 | 衛部醫器製字第004175號 | 107/10/22 | 紅電醫學科技股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 16 | CMV0205102S9 | "史賽克"菲絲雀克灌注導管 | "Stryker" FASTRACKER INFUSION CATHETER | M0031351020;M0031351090;M0031351100;M0031341100;M0031342090;M0031342100 | KIT | 衛署醫器輸字第010427號 | 107/10/14 | 美商史賽克（遠東）有限公司台灣分公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |

# 全民健康保險特殊材醫療器材許可證逾期自108年1月1日取消健保給付品項表

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | FBSF1M8RS2M4 | "美敦力"思迪M8脊椎固定系統:二節 | "MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:TWO LEVEL | (86944520:8575自940401生效);855011:012;859425:755;869-0030;:080;2320:2755;4520:8575;(1030501組合FBSF2R869SM4;FBSF2R8550M4;FBSF4S859FM4;FBSF4S869MM4) | SET | 衛署醫器輸字第010434號 | 107/10/20 | 美敦力醫療產品股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 18 | FBSF1M8RS3M4 | "美敦力"思迪M8脊椎固定系統:三節 | "MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:THREE LEVEL | (86944520:8575自940401生效);855011:012;859425:755;8690030:080;2320:2755;4520:8575(1030501組合;FBSF2R869SM4;FBSF2R8550M4;FBSF4S859FM4;FBSF4S869MM4) | SET | 衛署醫器輸字第010434號 | 107/10/20 | 美敦力醫療產品股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 19 | FBSF2R8550M4 | "美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定桿(免術前審查) | "MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:ROD | 855011 | EA | 衛署醫器輸字第010434號 | 107/10/20 | 美敦力醫療產品股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 20 | FBSF2R855LM4 | "美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定桿(長節) | "MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:ROD | 855012 | EA | 衛署醫器輸字第010434號 | 107/10/20 | 美敦力醫療產品股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 21 | FBSF2R869SM4 | "美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定桿 | "MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:ROD | 8690030:080 | EA | 衛署醫器輸字第010434號 | 107/10/20 | 美敦力醫療產品股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 22 | FBSF3H859PM4 | "美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定鉤 | "MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:HOOK | 859002:052 | EA | 衛署醫器輸字第010434號 | 107/10/20 | 美敦力醫療產品股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 23 | FBSF3H859SM4 | "美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定鉤 | "MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:HOOK | 859102:162 | EA | 衛署醫器輸字第010434號 | 107/10/20 | 美敦力醫療產品股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 24 | FBSF3H869RM4 | "美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定鉤 | "MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:HOOK | 8692102:152 | EA | 衛署醫器輸字第010434號 | 107/10/20 | 美敦力醫療產品股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 25 | FBSF4S859FM4 | "美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定螺釘 | "MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:SCREW | 859-425:450;525:555;630:655;730:755 | EA | 衛署醫器輸字第010434號 | 107/10/20 | 美敦力醫療產品股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 26 | FBSF4S869MM4 | "美敦力"思迪M8脊椎固定系統:固定螺釘 | "MEDTRONIC" CD HORIZON M8 SPINAL SYSTEM:SCREW | 8694520:8575;8692320:2755;(86944520:8575自940401生效);(1030501整理8695025:45;8696525;8698525:55;8694-4520:50;5020;:50;5520:65;6520:75;7525:75;8520:75 | EA | 衛署醫器輸字第010434號 | 107/10/20 | 美敦力醫療產品股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 27 | CXE05CH1L2SB | "波士頓科技"奇利液體冷卻除顫導管 | "BOSTON SCIENTIFIC" CHILLI II COOLED ABLATION CATHETER | M004EPT90310;M004EPT9031K20;M004EPT9031N40 | 條 | 衛部醫器輸字第025244號 | 107/9/18 | 荷商波士頓科技有限公司臺灣分公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 28 | CBB01CH458XW | "朗迪"可樂士高壓氣球導管 | "RONTIS"CRONUS HP PTA BALLOON CATHETER | CH420:CH1060/45;80 | EA | 衛部醫器輸字第025247號 | 107/9/27 | 揚通企業有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |

# 全民健康保險特殊材醫療器材許可證逾期自108年1月1日取消健保給付品項表

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CBP03ERUNCXW | "朗迪"優霸恩喜冠狀動脈氣球導管 | "RONTIS"EUROPA ULTRA NC PTCA BALLOON CATHETER | EN22;25;27;30;35;40/;10;15;20;25;30 | EA | 衛部醫器輸字第025439號 | 107/10/18 | 揚通企業有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 30 | FBN07KA12NAE | 人工骨髓內釘 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER I.M. PIN FEMUR | KA328S:948S;KB36S:148S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 31 | FBN07KC11NAE | 人工骨髓內釘 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER I.M.PIN HUMERUS/TIBIAL | KC122S:939S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 32 | FBPN3KJ10NAE | 骨針 | "AESCULAP" PINS:RUSH PIN | ANY SIZE | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 33 | FBW01LX08NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:K-WIRE | LX08S;LX10S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 34 | FBW01LX08SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX108S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 35 | FBW01LX105AE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:K-WIRE | LX105S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 36 | FBW01LX10SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX110S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 37 | FBW01LX12NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:K-WIRE | LX12:17S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 38 | FBW01LX12SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX112S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 39 | FBW01LX14SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX114S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 40 | FBW01LX15SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX115S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 41 | FBW01LX16SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX116S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 42 | FBW01LX17SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:K-WIRE | LX117S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 43 | FBW01LX18NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:K-WIRE | LX18S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 44 | FBW01LX18SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX118S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 45 | FBW01LX20NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:K-WIRE | LX20S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 46 | FBW01LX20SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX120S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 47 | FBW01LX22NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:K-WIRE | LX22S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 48 | FBW01LX22SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX122S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 49 | FBW01LX25NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:K-WIRE | LX25S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 50 | FBW01LX25SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX125S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 51 | FBW01LX28SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX128S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |

# 全民健康保險特殊材醫療器材許可證逾期自108年1月1日取消健保給付品項表

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | FBW01LX30NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:K-WIRE | LX30S(102.01.01更改為LX030S) | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 53 | FBW01LX30SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX130S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 54 | FBW01LX32NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:K-WIRE | LX32S:36S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 55 | FBW01LX32SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX132S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 56 | FBW01LX34SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX134S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 57 | FBW01LX35SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX135S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 58 | FBW01LX36SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX136S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 59 | FBW01LX37SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE | LX137S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 60 | FBW01LX38NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:K-WIRE | LX38S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 61 | FBW01LX38SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX138S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 62 | FBW01LX40NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:K-WIRE | LX40S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 63 | FBW01LX40SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE | LX140S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 64 | FBW01LX42NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:K-WIRE | LX42S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 65 | FBW01LX42SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX142S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 66 | FBW01LX45NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:K-WIRE | LX45S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 67 | FBW01LX45SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX145S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 68 | FBW01LX46SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE (K-PIN) | LX146S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 69 | FBW01LX47SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE | LX047S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 70 | FBW01LX90NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE | LX901S;LX902S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 71 | FBW01LX915AE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE | LX915S;LX917S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 72 | FBW01LX91NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE | LX911S;LX912S;LX913S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 73 | FBW01LX925AE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE | LX925S;LX927S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 74 | FBW01LX92NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE | LX921S;LX922S;LX923S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 75 | FBW01LX955AE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE | LX955S;LX957S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |

# 全民健康保險特殊材醫療器材許可證逾期自108年1月1日取消健保給付品項表

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | FBW01LX95NAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:KIRSCHNER WIRE | LX951S;LX952S;LX953S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 77 | FBW01LX98SAE | 骨針:柯氏骨鋼絲 | "AESCULAP" PINS:K-WIRE | LX98S;LX100S | EA | 衛署醫器輸字第005946號 | 107/10/4 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 78 | HFF0209930BB | "必勃朗" 點滴用過濾器:TPN FILTER | "B. BRAUN" STERIFIX INFUSION FILTER | 409930/3 | EA | 衛署醫器輸字第006092號 | 107/9/30 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 79 | FBHB1NK04NAE | 人工髖關節:雙極式人工髖關節髖臼杯 | "AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:BIPOLAR CUP | NK043S:075S;(NK019S:NK035S自990101生效) | EA | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 80 | FBHBA1000NAE | 人工髖關節:雙極式人工髖關節系統 | "AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:BIPOLAR HIP SYSTEM | 按組件型號組合 | SET | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 81 | FBHBCCERA1AE | "雅氏"人工髖關節:陶瓷雙極式人工髖關節組※自付差額品項(符合傳統雙極式髖關節組給付規定者使用) | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM | NK560:NK562;NK460:NK462;NJ081;NJ082;NJ091:NJ093;NJ101:NJ103;(STEM及CUP、INSERT;依傳統組件型號)自1050301整理型號由以下特材代碼組合:FBHB1NK04NAE;FBHHCCERA1AE;FBHS1NK62NAE | 組 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 82 | FBHBCCERA2AE | "雅氏"人工髖關節:陶瓷雙極式人工髖關節組※自付差額品項(符合傳統雙極式髖關節組給付規定者使用) | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM（BIOLOX DELTA） | NJ106:108;NK650:653;NK560D:;NK563D;NK650D:653D;(STEM及CUP+INSERT;依傳統組件組合)(自1050301整理產品型號，由以下特材代碼組合:FBHB1NK04NAE;FBHHCCERA2AE;FBHS1NK62NAE) | 組 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 83 | FBHC1NA64NAE | 人工髖關節:全人工髖關節髖臼杯 | "AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CUP | (NH040T:NH042T自93/10/01生效);(NH140T:NH168T自93/10/01生效);NA644T:664T | EA | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 84 | FBHC1NK810AE | 人工髖關節:全人工髖關節髖臼杯 | "AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:PE-ACETABULAR CUP+INSERT | NK810:828;842:874;946:958 | EA | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 85 | FBHH1NK33NAE | 人工髖關節:股骨頭 | "AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:FEMORAL HEAD | NK330K:533K;NJ111K:134K | EA | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 86 | FBHH1NK46NAE | 人工髖關節:股骨頭 | "AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:FEMORAL HEAD | NK460K:562K;(NJ135K自990101生效) | EA | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 87 | FBHHCCERA1AE | "雅氏"人工髖關節:陶瓷股骨頭※自付差額品項(符合傳統髖關節股骨頭給付規定者使用) | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC HEAD | NK560:NK562;NK460:NK462;NJ081;NJ082;NJ091:NJ093;NJ101:NJ103(型號NK650:652;NJ106:NJ108自1050301生效) | 個 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |

# 全民健康保險特殊材醫療器材許可證逾期自108年1月1日取消健保給付品項表

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | FBHHCCERA2AE | "雅氏"人工髖關節:陶瓷股骨頭※自付差額品項(符合傳統髖關節股骨頭給付規定者使用) | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC HEAD | NJ106:NJ108;NK650:653;NK560D:563D;NK650D:653D(型號NJ106:NJ108;NK650:653自1050301刪除) | 個 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 89 | FBHL1NK17NAE | 人工髖關節:髖臼杯內襯 | "AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:INSERT | NK174:191;NA278:NA291 | EA | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 90 | FBHLCCERA1AE | "雅氏"人工髖關節:陶瓷髖臼杯內襯※自付差額品項(符合傳統髖關節髖臼杯內襯給付規定者使用) | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC INSERT | NH091:NH096;NH103:NH106;(NH102;NH102D:NH106D;NH109:NH111;NH109D:NH111D;自990101生效)(型號NH102D:NH106D;NH109D:NH111D自1050301刪除) | 個 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 91 | FBHLCCERA2AE | "雅氏"人工髖關節:陶瓷髖臼杯內襯※自付差額品項(符合傳統髖關節髖臼杯內襯給付規定者使用) | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC INSERT（BIOLOX DELTA） | NH102D:106D;NH109D:111D;NH644D:654D | 個 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 92 | FBHMCBCER1AE | "雅氏"人工髖關節:陶瓷雙極式人工髖關節組※自付差額品項(符合MOORE人工髖關節組給付規定者使用) | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM | NK560:NK562;NK460:NK462;NJ081;NJ082;NJ091:NJ093;NJ101:NJ103;(STEM及CUP、INSERT;依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號，由以下特材代碼組合:FBHB1NK04NAE;FBHHCCERA1AE;FBHS1NK62NAE) | 組 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 93 | FBHMCBCER2AE | "雅氏"人工髖關節:陶瓷雙極式人工髖關節組※自付差額品項(符合MOORE人工髖關節組給付規定者使用) | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM（BIOLOX DELTA） | NJ106:NJ108;NK650:NK653;NK560D:563D;NK650D:653D;(STEM及CUP+INSERT;依傳統組件組合)(自1050301整理產品型號，由以下特材代碼組合:FBHB1NK04NAE;FBHHCCERA2AE;FBHS1NK62NAE) | 組 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 94 | FBHMCPCER1AE | "雅氏"人工髖關節:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD+LINER)※自付差額品項(符合MOORE人工髖關節組給付規定者使用) | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM | NK560:NK562;NK460:NK462;NJ081;NJ082;NJ091:NJ093;NJ101:NJ103;NH091:NH096;NH103:NH106;(STEM及CUP依傳統組件型號)(FBHC1NA64NAE;FBHHCCERA1AE;FBHLCCERA1AE;FBHS1NK62NAE) | 組 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 95 | FBHMCPCER2AE | "雅氏"人工髖關節:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD+LINER)※自付差額品項(符合MOORE人工髖關節組給付規定者使用) | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM（BIOLOX DELTA） | NJ106:108;NK650:653;560D:563D;650D:653D;NH102;102D:106D;109:111;NH109D:111D;(STEM及CUP依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號，由以下特材代碼組合:FBHC1NA64NAE;FBHHCCERA2AE;FBHLCCERA2AE;FBHS1NK62NAE) | 組 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |

# 全民健康保險特殊材醫療器材許可證逾期自108年1月1日取消健保給付品項表

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | FBHMCRCER1AE | "雅氏"人工髖關節:重建型陶瓷人工髖關節組(陶瓷HEAD+LINER)※自付差額品項(符合MOORE人工髖關節組給付規定者使用) | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC REVISION HIP SYSTEM | NK560:NK562;NK460:NK462;NJ081;NJ082;NJ091:NJ093;NJ101:NJ103;NH091:NH096;NH103:NH106;(STEM及CUP依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號，由以下特材代碼組合:FBHC1NA64NAE;FBHHCCERA1AE;FBHLCCERA1AE;FBHS3NK21NAE) | 組 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 97 | FBHMCRCER2AE | "雅氏"人工髖關節:重建型陶瓷人工髖關節組(陶瓷HEAD+LINER)※自付差額品項(符合MOORE人工髖關節組給付規定者使用) | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC REVISION HIP SYSTEM:MOORE(BIOLOX DELTA) | NJ106:108;NK650:653;560D:563D;650D:653D;NH102;102D:106D;109:111;109D:111D;(STEM及CUP依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號，由以下特材代碼組合:FBHC1NA64NAE;FBHHCCERA2AE;FBHLCCERA2AE;FBHS3NK21NAE) | 組 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 98 | FBHPA1000NAE | 人工髖關節:全人工髖關節組 | "AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:TOTAL HIP SYSTEM | 按組件型號組合 | SET | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| 99 | FBHPCCERA1AE | "雅氏"人工髖關節:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)※自付差額品項(符合傳統人工髖關節組給付規定者使用) | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM | NK560:NK562;NK460:NK462;NJ081;NJ082;NJ091:NJ093;NJ101:NJ103;NH091:NH096;NH103:NH106;(STEM及CUP依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號，由以下特材代碼組合:FBHC1NA64NAE;FBHHCCERA1AE;FBHLCCERA1AE;FBHS1NK62NAE) | 組 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| ## | FBHPCCERA2AE | "雅氏"人工髖關節:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)※自付差額品項(符合傳統人工髖關節組給付規定者使用) | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM（BIOLOX DELTA） | NJ106:108;NK650:653;560D:563D;650D:653D;NH102;102D:106D;109:111;109D:111D;(STEM及CUP依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號，由以下特材代碼組合:FBHC1NA64NAE;FBHHCCERA2AE;FBHLCCERA2AE;FBHS1NK62NAE) | 組 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| ## | FBHRANK20NAE | 人工髖關節:重建型全人工髖關節組 | "AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:REVISION HIP SYSTEM | 按組件型號組合 | SET | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| ## | FBHRCCERA1AE | "雅氏"人工髖關節:重建型(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)※自付差額品項(符合傳統重建型人工髖關節組給付規定者使用 | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC REVISION HIP SYSTEM | NK560:NK562;NK460:NK462;NJ081;NJ082;NJ091:NJ093;NJ101:NJ103;NH091:NH096;NH103:NH106;(STEM及CUP依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號，由以下特材代碼組合:FBHC1NA64NAE;FBHHCCERA1AE;FBHLCCERA1AE;FBHS3NK21NAE) | 組 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |

# 全民健康保險特殊材醫療器材許可證逾期自108年1月1日取消健保給付品項表

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ## | FBHRCCERA2AE | "雅氏"人工髖關節:重建型(陶瓷HEAD+陶瓷LINER)※自付差額品項(符合傳統重建型人工髖關節組給付規定者使用) | "AESCULAP"BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:CERAMIC REVISION HIP SYSTEM(BIOLOX DELTA) | NJ106:108;NK650:653;560D:563D;650D:653D;NH102;102D:106D;109:111;109D:111D;(STEM及CUP依傳統組件型號)(自1050301整理產品型號，由以下特材代碼組合:FBHC1NA64NAE;FBHHCCERA2AE;FBHLCCERA2AE;FBHS3NK21NAE) | 組 | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| ## | FBHS1NK62NAE | 人工髖關節:股骨柄 | "AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:PRIMARY STEM | NK620T:731T;(NK610K:NK618K;NJ017T:NJ018T;自990101生效) | EA | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| ## | FBHS3NK21NAE | 人工髖關節:重建型人工髖關節股骨柄 | "AESCULAP" BICONTACT HIP ENDOPROSTHESIS SYSTEM:REVISION HIP STEM | NK210T:NK341T | EA | 衛署醫器輸字第007017號 | 107/10/8 | 臺灣柏朗股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| ## | CBB0131555N5 | "優美"血管擴張氣球導管 | "NUMED" CHOST II P.T.A CATHETER | GII31555:10475 | EA | 衛署醫器輸字第010411號 | 107/9/26 | 銀鐸實業有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| ## | CFD0630652CU | "蔻沛"可福樂經皮內視鏡胃造口組 | "CORPAK"CORFLO-MAX PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY TUBE KIT | 30-5520;6520;6516;6512 | EA | 衛署醫器輸字第019222號 | 107/9/18 | 德業聚股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| ## | CFD0635000CU | "蔻沛"可福樂低板胃造口替換組套 | "CORPAK"CORFLO-CUBBY LOW PROFILE GASTROSTOMY DEVICE KIT | 35-12-10;15;20;25;30;35;35-14;16;18;20;24-10;15;20;25;30;35;40;45 | SET | 衛署醫器輸字第019248號 | 107/10/2 | 德業聚股份有限公司 | 許可證逾期，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| ## | FBA01HV040DP | "帝富" 適髓骨水泥 | "DEPUY" SMARTSET HV BONE CEMENT | 3092040 | 盒 | 衛署醫器輸字第010927號 | 108/11/22 | 壯生醫療器材股份有限公司 | 許可證註銷，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |
| ## | FBKF111027DP | "帝富"全人工膝關節系統:股骨 | "DEPUY:PFC SIGMA RPF TOTAL KNEE SYSTEM:FEMORAL | 950010:950017;950020:950027 | EA | 衛署醫器輸字第017141號 | 110/09/21 | 壯生醫療器材股份有限公司 | 許可證註銷，故取消給付。 | 108/01/01 | 0 | 1070063501 |