檔　　號：
保存年限：

衛生福利部中央健康保險署　函

機關地址：臺北市信義路3段140號
傳真：(02)27027723
承辦人及電話：沈瑞珍(02)27065866轉3030
電子信箱：A150225@nhi.gov.tw

241
新北市三重區重新路5段609巷6號3樓之3
受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 108. 01. 28 文
檔號： 08058

發文日期：中華民國108年1月25日
發文字號：健保審字第1070017498號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：取消健保給付特材品項表(請至本署全球資訊網下載)

裝

主旨：有關衛生福利部公告壯生醫療器材股份有限公司暨蒙締邇有限公司自請註銷「「"信迪思"脊椎解離鉤桿螺釘」（衛署醫器輸字第009536號）暨「"蒙締邇"佈爾下頜骨重建系統」（衛署醫器輸字第008935號）之醫療器材許可證，本署將取消健保給付一案，請查照並轉知所屬會員。

訂

說明：

一、依衛生福利部食品藥物管理署107年12月20日FDA器字第1071609916號暨12月5日FDA器字第1071609468號函辦理。

二、查本署現行既有功能類別特材中收載該二張許可證之品項共計13項，依本保險藥物給付項目及支付標準第6-1條規定，註銷品項自保險人通知日之次次月一日起取消給付，故旨揭特材將自108年3月1日起取消健保給付。

線

三、相關資料可於本署全球資訊網下載擷取（網址： http：//www.nhi.gov.tw／藥材專區／特殊材料／許可證效期處理／醫療器材許可證逾期取消健保給付相關函文及品項／108／醫療器材許可證註銷將於108年3月1日取消健保給付特材品項表）。

正本：台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣教會醫療院所協會、中華民國基層醫療協會

、中華民國基層醫師協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台北市美國商會、歐洲在台商務協會、台北市儀器商業同業公會、台北市進出口商業同業公會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣先進醫療科技發展協會、中華民國儀器商業同業公會全國聯合會、地方政府衛生局

副本：衛生福利部、本署資訊組（請刊登本署全球資訊網）、本署企劃組（請刊登健保電子報）、本署醫務管理組、本署各分區業務組（請轉知轄區特約醫事服務機構）、壯生醫療器材股份有限公司、蒙締邇有限公司 衛生福利部中央健康保險署投對章(2)

署長 李伯璋

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	許可證效期	廠商名稱	處理說明	生效日期	支付價	發文文號
1	FBSF7295NNS1	"信迪思"脊椎解離鉤桿螺釘	"SYNTHES"SPONDYLOLYSISHOOKSCREW(SCREWX2+HOOKX2+NUTX4+SPRINGX2)	295.400;295.420;+219.210:240+295.380+390	SET	衛署醫器輸字第009536號	109/10/19	壯生	許可證註銷，故取消給付。	108/03/01	0	1070017498
2	FPP0240008M3	"蒙締邇"佈爾下頜骨重建系統:重建型直型骨板8孔	"MONDEAL"BMRBULLMANDIBULARRECONSTRUCTIONSYSTEM:RECONSTRUCTIONPLATE8HOLESTR	34-40008	EA	衛署醫器輸字第008935號	107/11/23	蒙締邇	許可證註銷，故取消給付。	108/03/01	0	1070017498
3	FPP0240010M3	"蒙締邇"佈爾下頜骨重建系統:重建型直型骨板10:14孔	"MONDEAL"BMRBULLMANDIBULARRECONSTRUCTIONSYSTEM:RECONSTRUCTIONPLATE10:14HOLESTR	34-40010;40012;40014	EA	衛署醫器輸字第008935號	107/11/23	蒙締邇	許可證註銷，故取消給付。	108/03/01	0	1070017498
4	FPP0240016M3	"蒙締邇"佈爾下頜骨重建系統:重建型直型骨板16,18孔	"MONDEAL"BMRBULLMANDIBULARRECONSTRUCTIONSYSTEM:RECONSTRUCTIONPLATE16,18HOLESTR	34-40016;40018	EA	衛署醫器輸字第008935號	107/11/23	蒙締邇	許可證註銷，故取消給付。	108/03/01	0	1070017498
5	FPP0240028M3	"蒙締邇"佈爾下頜骨重建系統:重建型多角度骨板5+8孔	"MONDEAL"BMRBULLMANDIBULARRECONSTRUCTIONSYSTEM:RECONSTRUCTIONPLATE5+8HOLEANG	34-40028;40048	EA	衛署醫器輸字第008935號	107/11/23	蒙締邇	許可證註銷，故取消給付。	108/03/01	0	1070017498
6	FPP0240032M3	"蒙締邇"佈爾下頜骨重建系統:重建型多角度骨板5+12孔	"MONDEAL"BMRBULLMANDIBULARRECONSTRUCTIONSYSTEM:RECONSTRUCTIONPLATE5+12HOLEANG	34-40032;40052	EA	衛署醫器輸字第008935號	107/11/23	蒙締邇	許可證註銷，故取消給付。	108/03/01	0	1070017498
7	FPP0240036M3	"蒙締邇"佈爾下頜骨重建系統:重建型多角度骨板5+16孔,5+20孔	"MONDEAL"BMRBULLMANDIBULARRECONSTRUCTIONSYSTEM:RECONSTRUCTIONPLATE5+16HOLE,5+20HOLEANG	34-40036;40040;40056;40060	EA	衛署醫器輸字第008935號	107/11/23	蒙締邇	許可證註銷，故取消給付。	108/03/01	0	1070017498
8	FPP0240080M3	"蒙締邇"佈爾下頜骨重建系統:重建型骨板5+20+5孔	"MONDEAL"BMRBULLMANDIBULARRECONSTRUCTIONSYSTEM:RECONSTRUCTIONPLATE5+20+5HOLECOMPLETEMANDIBLE	34-40080	EA	衛署醫器輸字第008935號	107/11/23	蒙締邇	許可證註銷，故取消給付。	108/03/01	0	1070017498

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	許可證效期	廠商名稱	處理說明	生效日期	支付價	發文文號
9	FPP024009KM3	"蒙締邇"佈爾下頷骨重建系統:重建骨板(用於下頷骨髁狀突之固定)	"MONDEAL"BMRBULLMANDIBULARRECONSTRUCTIONSYSTEM:MRSCONDYLARPLATE	34-40090-K	EA	衛署醫器輸字第008935號	107/11/23	蒙締邇	許可證註銷，故取消給付。	108/03/01	0	1070017498
10	FPS0120013M3	"蒙締邇"佈爾下頷骨重建系統:重建型骨釘	"MONDEAL"BMRBULLMANDIBULARRECONSTRUCTIONSYSTEM:MRSSELF-TAPPINGSCREW	34-20007:20017	EA	衛署醫器輸字第008935號	107/11/23	蒙締邇	許可證註銷，故取消給付。	108/03/01	0	1070017498
11	FPS014009SM3	"蒙締邇"佈爾下頷骨重建系統:重建型骨釘	"MONDEAL"BMRBULLMANDIBULARRECONSTRUCTIONSYSTEM:MRSSELF-TAPPINGSCREW	34-40090-S	EA	衛署醫器輸字第008935號	107/11/23	蒙締邇	許可證註銷，故取消給付。	108/03/01	0	1070017498
12	FPS0182716M3	"蒙締邇"佈爾下頷骨重建系統:重建型骨釘	"MONDEAL"BMRBULLMANDIBULARRECONSTRUCTIONSYSTEM:MRSSELF-TAPPINGSCREW	09-82708:82722	EA	衛署醫器輸字第008935號	107/11/23	蒙締邇	許可證註銷，故取消給付。	108/03/01	0	1070017498
13	FPS0183012M3	"蒙締邇"佈爾下頷骨重建系統:重建型骨釘	"MONDEAL"BMRBULLMANDIBULARRECONSTRUCTIONSYSTEM:MRSSELF-TAPPINGSCREW	09-83008:83014	EA	衛署醫器輸字第008935號	107/11/23	蒙締邇	許可證註銷，故取消給付。	108/03/01	0	1070017498