副本

衛生福利部中央健康保險署　公告

241
新北市三重區重新路5段609巷6號3樓之3

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

發文日期：中華民國109年4月8日
發文字號：健保審字第1090035218號
附件：1.新收載品項明細表2.給付規定修正對照表(請於本署全球資訊網自行擷取)

主旨：公告暫予支付特殊材料「"史特勞斯"導線移除裝置」及「"史特勞斯"雷射分離鞘組」共2項暨其給付規定。

依據：全民健康保險法第41條暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準。

公告事項：「全民健康保險特材新收載品項明細表」(附件1)及「給付規定修正對照表」(附件2)。已置於本署全球資訊網/健保藥品與特材/健保特殊材料/健保特材品項查詢/公告特材品項表，請自行擷取。

副本：地方政府衛生局、行政院法規會、衛生福利部法規會、衛生福利部醫事司、衛生福利部社會保險司、衛生福利部食品藥物管理署、衛生福利部全民健康保險會、衛生福利部全民健康保險爭議審議會、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會、國防部軍醫局、台灣醫學資訊學會、台北市電腦商業同業公會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫師協會、中華民國基層醫療協會、台灣醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣教會醫療院所協會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、臺北市美國商會、歐洲在台商務協會、臺北市儀器商業同業公會、臺北市進出口商業同業公會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣先進醫療科技發展協會、中華民國儀器商業同業公會全國聯合會、本署資訊組（請刊登本署全球資訊網）、本署企劃組（請刊登健保電子報）、本署醫務管理組、本署各分區業務組（請轉知轄區醫事機構）、六霖企業有限公司 衛生福利部中央健康保險署校對章(2)

署長 李伯璋

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 109.04.09 文
檔號：109207

全民健康保險特材新收載品項明細表

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	生效日期
1	FHPLRLLD62ZF	"史特勞斯"導線移除裝置	"Spectranetics"Lead Locking Device(LLD)	518-018:518-023;518-039;518-062;518-067	組	衛署醫器輸字第022128號	六霖	45,000	1.本案特材為新功能類別特材。 2.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第43次(109年3月)會議紀錄辦理。	B105-1	109/05/01
2	FHPLRSLS12ZF	"史特勞斯"雷射分離鞘組	"Spectranetics" Laser Sheath Kit(SLS)	500-001;500-012;500-013	支	衛署醫器輸字第021786號	六霖	114,362	1.本案特材為新功能類別特材。 2.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第43次(109年3月)會議紀錄辦理。	B105-1	109/05/01

附件 2

全民健康保險特殊材料給付規定修正對照表

給付規定分類碼：B105-1

（自 109 年 5 月 1 日生效）

修正後給付規定	原給付規定
B105-1 經皮移除心臟內導線裝置 適應症及使用規範需符合下列之一： 一.對所有確診為心臟植入式儀器(CIED)的病患，併有全身系統性感染，如瓣膜性心內膜炎、導線心內膜炎、敗血症之病患。 二.對所有確診為心臟植入式儀器(CIED)囊袋感染，如：心臟植入式儀器(CIED) 囊袋化膿、植入式儀器腐蝕、皮膚沾黏或慢性引流腔室但未影響靜脈導線系統之病患。 三.對所有瓣膜性心內膜炎之病患，即便未明確影響導線或心臟植入式儀器。 四.對患有隱匿革蘭氏陽性菌血症(occult gram-positive bacteremia)（非污染檢體）或黴菌血症的病患。 五.因導線而導致血栓形成，並造成靜脈狹窄或阻塞導致無法植入新的導線。 六.因導線存在引起嚴重的心律不整或影響必要之治療。 七.因導線損壞需要植入新的導線而造成	無

同一側血管四條(含)以上導線，或兩側血管五條(含)以上導線。	

註：修正劃底線部分之給付規定名稱